

タカラバイオ株式会社製 PCR装置(TPシリーズ)サービスメニュー(保守契約、保守点検など)

2024年5月15日
ワケンビーテック株式会社

ePCR (TPシリーズ) 年間保守プラン	引取作業
TP350 Thermal Cycler Dice 年間保守契約 (1年間)	¥189,000
TP600 Thermal Cycler Dice 年間保守契約 (1年間)	¥209,000
対象モデル : TP350/TP600	

1. 年1回の点検及び温度校正	記録項目
1 装置の設定値確認	装置の設定値確認
2 仕上げ、シール表示等の確認等	外観
3 構造・機能確認	構造・機能確認
4 動作確認	動作確認
5 温度精度および温度均一性確認	温度精度および温度均一性確認
6 トレーサビリティ書類添付	添付書類
7 報告書作成	作業報告書
2. 1年間の修理保証	記録項目
契約期間内に発生した修理に要する費用をすべてカバーします。 ※但し、一部対象外部品と消耗部品を除きます。	作業報告書

※年間保守プランには点検・修理実施時の代替機貸出費用と往復の機器輸送費が含まれております。

ePCR (TPシリーズ) 保守点検	引取作業
TP350 Thermal Cycler Dice 保守点検	¥70,000
TP600 Thermal Cycler Dice 保守点検	¥90,000
対象モデル : TP350/TP600	
定期的に装置の状況を確認するとともに調整・温度校正を行います。装置のバリデーションに適したメニューです。	

1. 定期点検	記録項目
1 装置の設定値の確認 (バージョン、日付、プリセットプロトコル等)	装置の設定値確認
2 仕上げ、シール等の確認等	外観
3 リッドの開閉、ディスプレイ表示等	構造・機能確認
4 レートテスト、サイクルテスト、アップダウンテスト	動作確認
5 保守点検規定に基づく温度が規格外の場合の校正実施	温度精度および温度均一性確認

※代替機が必要な場合は、別途20,000円を申し受けます (修理機・代替機の往復輸送費が含まれます)。

※代替機が不要の場合は、機器の往復輸送費として別途10,000円を申し受けます。

※トレーサビリティ書類が必要な場合は、別途10,000円を申し受けます。

★検査により部品交換が発生した場合は別途料金が必要です。

qPCR 年間保守プラン	引取作業
Thermal Cycler Dice Real Time PCR	
対象モデル : TP700/TP760	¥375,000
対象モデル : TP950/TP970/TP980/TP990	¥390,000
対象モデル : TP1000/TP1010/TP1030	¥490,000

1. 年1回の点検及び温度校正	記録項目
1 リッド周辺、光学系、その他構造・機能	構造・機能確認
2 レートテスト、サイクルテスト、アップダウンテスト	自己診断テスト
3 保守点検規定に基づく温度が規格外の場合の校正実施	反応ブロックの温度校正
4 ブロックを撮影して、汚れが認められるときは洗浄	ブロック確認
5 LEDの動作確認	光源確認
6 FAM、ROX (及び搭載オプションフィルター) の光学校正	光学校正
7 QCプレートにてPCR反応試験	PCR反応試験
8 トレーサビリティ証明書	添付書類
2. 1年間の修理保証	記録項目
契約期間内に発生した修理に要する費用をすべてカバーします。 ※但し、一部対象外部品と消耗部品を除きます。	作業報告書

※年間保守プランには点検・修理実施時の代替機貸出費用と往復の機器輸送費が含まれております。

qPCR 保守点検	引取作業
Thermal Cycler Dice Real Time PCR	
対象モデル：TP700/TP760	¥160,000
対象モデル：TP950/TP970/TP980/TP990	¥210,000
対象モデル：TP1000/TP1010/TP1030	¥240,000

定期的に装置の状況を確認するとともに、調整・校正を行います。装置のバリデーションに最適なメニュー。
TP900シリーズの修理サポートは2024年1月末日に終了致しました。

1.点検及び温度校正（温度計のトレーサビリティ証明書有）	記録項目
1 リッド周辺、光学系、その他構造・機能	構造・機能確認
2 レートテスト、サイクルテスト、アップダウンテスト	自己診断テスト
3 保守点検規定に基づく温度が規格外の場合の校正実施	反応ブロックの温度校正
4 ブロックを撮影して、汚れが認められるときは洗浄	ブロック確認
5 LEDの動作確認	光源確認
6 FAM、ROX（及び搭載オプションフィルター）の光学校正	光学校正
7 QCプレートにてPCR反応試験	PCR反応試験
8 温度計のトレーサビリティ証明書添付	添付書類

※代替機が必要な場合は、別途30,000円を申し受けます（修理機・代替機の往復輸送費が含まれます）。

※代替機が不要な場合は、機器の往復輸送費として別途10,000円を申し受けます。

※トレーサビリティ書類費用は点検費用に含まれております。

★検査により部品交換が発生した場合は別途料金が必要です。

各機種共通

※代替機に関する検査報告書及びトレーサビリティ証明書が必要な場合は別途20,000円を申し受けます。

価格に消費税は含まれておりません。
サービス内容及び金額に関しては、予告なく変更する事があります。

 **ワケンビーテック株式会社**
WAKEN B TECH CO., LTD.

東京支店 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階
TEL(03)5621-2420 / FAX(03)5621-2421
西日本営業部 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目2番62号
TEL(077)561-0081 / FAX(077)561-0082

サポート
デスク


0120-749-810



営業時間 月曜～金曜 9:00～17:00（祝祭日・弊社休日を除く）

<https://www.wakenbtech.co.jp>